

List opatření

Název opatření	Úmoří I, poldr	ID_OP	DY130125
Typ opatření	Suché a polosuché poldry	ID_KO	35

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
19181	Zbraslavec / JMK	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva	
		D055		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
414700000100	Úmoří / 4-15-02-042/44/46	Lesy České Republiky, s.p.		

Popis současného stavu
Při povodňových průtocích dochází na toku Petrůvka a Úmoří k pomístnému vybřežení. Tímto dochází k nestabilizaci koryta, rozlití na přilehlé pozemky a ohrožení osob a majetku.

Popis navrhovaného stavu			
Na tocích Petrůvka a Úmoří není v současné době žádné protipovodňové opatření. Koryto v obci je kapacitní na Q_{50} , ale před obcí je kapacita Q_{10} a právě zde dochází k rozlivům a následným škodám. Výstavbou poldru Úmoří I dojde k zamezení vzniku povodňových škod a ohrožení obyvatel obce Zbraslavec a navazujícího povodí.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{10}	Q_{50}
Počet ohrožených obyvatel			
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)	0,43	Náklady na realizaci (mil. Kč)	9,904
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	126/6,5	Zdroj financování	129 122 2227
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	01/10-12/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			