

List opatření

Název opatření	Lhotský potok, Nová Lhota	ID_OP	MO130153
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
10509	Nová Lhota / JMK	40931000	Lhotský potok	
		M168		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
409290005400	Lhotský potok	Lesy České Republiky, s.p.	0,000	3,4

Popis současného stavu
Jde o neupravený a neudržovaný tok bystřinného charakteru. V minulých letech došlo vlivem vysokých srážek ke zvýšenému povrchovému odtoku z povodí. V neupraveném korytě vznikly četné břehové nátrže, které jsou v současnosti zdrojem splavenin. Splaveniny jsou transportovány a ukládány v již upravené části v intravilánu obce.

Popis navrhovaného stavu			
Úprava se týká výstavby přehrážek. Souvislá úprava bude provedena na dvou úsecích, a to v km 1,200 - 1,650. Celá úprava ochrání břehy před dalším vznikem nátrží a bude provedena dle projektové dokumentace.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}	Q_{100}
Počet ochráněných obyvatel		70	100
Rozsah ohroženého území (ha)		15	5
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		50	15
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	4,300
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	DÚR
Realizované příčné objekty (ks)	8	Zahájení - ukončení akce	2010
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			