

# List opatření

Název opatření	ZKT Tepličky	ID_OP	MO130189
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

## Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením

Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
17375	Újezd u Uničova / OLK	40396000	Oskava po ústí do toku Morava	
		M050		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
403750000100	Teplička / 4-10-03-063	ZVHS		

## Popis současného stavu

Řešeným úsekem je koryto Tepličky v intravilánu Haukovic, kde v současné době je vodoteč charakterizována proměnlivou kapacitou, určitým stupněm zanesení a velkou nestabilitou břehů a to téměř v celém zájmovém úseku. Část koryta přimyká komunikaci a dochází k velkým břehovým nátržím. Celková kapacita koryta je rozdílná a zvláště v dolním úseku nedosahuje ani kapacity  $Q_{10}$ .

## Popis navrhovaného stavu

Celkový zájmový úsek je tedy rozdělen dle současného stavu na tři základní úseky, kde je navržen typ opevnění břehů a zkapacitnění koryta tak, aby po celkové úpravě dosahovalo koryto hrany na  $Q_{50}$ .

V horní části bude provedena pouze úprava koryta na původní niveletu, ve střední části bude provedeno vysvahování břehů kamennou rovininou do patky. V dolním úseku bude v části kolem komunikace na levém břehu provedena ochranná zídka a na pravém břehu bude použita kombinace rovininy ve svahu a menší ochranné zídky.

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )	$Q_{10}$	$Q_{50}$
Počet ochráněných obyvatel		150
Rozsah ohroženého území (ha)		
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		57

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil $m^3$ )		Celkové náklady (mil. Kč)	4,020
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 123
Délka úprav vodního toku (km)	0,33	Stav projektové přípravy	DŮŘ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	09/09-12/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS

Poznámka	
----------	--