

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 64321

NÁZEV VÚ Krystalinikum jižní části Východních Sudet

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
64321	Krystalinikum jižní části Východních Sudet	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, KNK, HCO ₃ , Cl, SO ₄		

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100117	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	MO100302	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	MO130010	Uhelné sklady obchod s palivem - Zábřeh - sanace
	MO130013	SANDRIK - MEZ Vsetín s.p. - sanace
	MO130014	VELAMOS-skládka Sobotín - sanace
	MO130016	Hrabenov - sanace
	MO130017	Olšanské papírny a.s. Jindřich - sanace
	MO130018	Rejchartice - sanace
	MO130022	Pod zámkem - sanace
	MO130031	Skalička - nová - sanace
	MO130032	Uhelné sklady obchod s palivem - sanace
	MO130036	Barbora - sanace
	MO130039	OEZ Výprachtice - sanace
	MO130047	VELAMOS - areál Sobotín - sanace
	MO130054	Skalička - stará - sanace
	MO130056	na břehu Březné - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
64321	Krystalinikum jižní části Východních Sudet	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, KNK, HCO ₃ , Cl, SO ₄		