

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Skalka B	ID_OP	DY110027
Typ opatření	Zásah do koryta a údolní nivy	ID_KO	27, 28
		ID_RVT	D_1128

Tok	Skalka B	ID_Podtyp	1,4		
Lokalizace	k. ú. Skalka - západně od obce Skalka	Správce t.	ZVHS		
Ř. km správce	0	1.4	UPOVR_ID 41999200	HMWB	ano
Ř. km ZMVH	0	1.4	TOK_ID	10112614	

Popis současného stavu:

Pozemky podél toku jsou intenzivně zemědělsky využívány, provedená úprava z minulosti je dnes zcela nefunkční, koryto je zaneseno splaveninami, jsou vytvořeny četné nátrže, břehové porosty jsou zanedbané a v nevhodné skladbě, před několika lety byl proveden naprosto nevhodný zásah v prameništi vodního toku; vodní tok není ovlivněn odpadními vodami.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Úprava koryta a rozvolnění jeho trasy, vytvoření drobných vodních ploch - tůň; úprava břehových porostů včetně obnovení rozsáhlého prameniště toku.

Délka toku [km]	1,4
Délka RVT [km]	1.82
Plocha RVT [ha]	6
RVT koryta	
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	1000000	ha	6	6 800 000	2b	
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	RZCHÚ	ne				
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádné	žádná	ano		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0	1.4
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	ne	žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne	ne	ne	ne	Plány povodí

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x