

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41145000 (D010)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Želetavka po soutok s tokem Manešovický potok	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D010	Želetavka po soutok s tokem Manešovický potok	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky	DY100264 DY100266 DY100269 DY100291 DY100262 DY100263	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D010	Želetavka po soutok s tokem Manešovický potok	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5 / 02 biologie / 02