

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41869000 (D108)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Rokytná po soutok s tokem Rokytky	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D108	Rokytná po soutok s tokem Rokytky	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, fosfor, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	DY100300	Rokytnice nad Rokytnou - výstavba a rekon. kanalizace, výstavba ČOV, I. Etapa	
	DY100305	Čáslavice - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100311	Římov - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100320	Štěměchy - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY110019	Revitalizace toku Rokytná včetně nivy I. část	
	DY110033	Revitalizace toku Rokytná včetně nivy II. část	
	DY100291	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D108	Rokytná po soutok s tokem Rokytky	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevhovující		pot. nevhovující		
						pot. nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5 / 01
								biologie / 03