List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41167000 (D013)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Želetavka po vzdutí nádrže Vranov	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	zásobování vodou, ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D013	Želetavka po vzdutí nádrže Vranov	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Překročení limitů organického zneč.

Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100123	Jemnice - II. Etapa - rekonstrukce a dostavba kanalizace	
DY130044	ZEMSPOL Dešná s.r.o. - sanace	
DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D013	Želetavka po vzdutí nádrže Vranov	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 04		