

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41172000 (D014)	<b>kategorie VÚ</b>	stojaté	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Nádrž Vranov	<b>Řád Strahlera</b>	6	<b>Důvod</b>	zásobování vodou, výroba el. en., ochrana před povodněmi zemědělství a lesnictví, rekreace

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D014	Nádrž Vranov	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující			nevyhovující	
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace	DY100145	Štíтары - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	
Špičkování vodních elektráren	DY100271	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Státní hranice			

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D014	Nádrž Vranov	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující			nevyhovující	
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								