

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41079001 (D003)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Řečice (Olšanský potok) po hráz nádrže Nová Říše	Řád Strahlera	4	Důvod	zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D003	Řečice (Olšanský potok) po hráz nádrže Nová Říše	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D003	Řečice (Olšanský potok) po hráz nádrže Nová Říše	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								