List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41379000 (D040)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Bobrůvka po ústí do toku Svratka	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D040	Bobrůvka po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100089	Dolní Loučky - rekonstrukce kanalizace a ČOV	
Překročení limitů organického zneč.			
Znečištěné toky			
Špičkování vodních elektráren	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D040	Bobrůvka po ústí do toku Svratka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor, dusičnany / 04		biologie / 04		