

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41410000 (D044)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská	Rád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D044	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100022	Veverská Bitýška - rekonstrukce ČOV, dobudování kanalizace	
Překročení limitů organického zneč.	DY100081	Tišnov ČOV - dostavba III.stupně	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100082	Tišnov - Předklášteří I. Etapa - výstavba a rekonstrukce kanalizace	
	DY100083	Tišnov - Předklášteří - II. Etapa - výstavba a rekonstrukce kanalizace	
	DY100086	Tišnov- Březina, Heroltice, Vohančice - výstavba kanalizace	
	DY100187	Lažánky - I. Etapa - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100188	Lažánky -II. Etapa - Braniškov - výstavba kanalizace a napojení obce	
	DY100085	Tišnov - Hradčany - výstavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	DY100328	Maršov - výstavba kanalizace a ČOV	
Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D044	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 02				biologie / 04	