

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41710000 (D084)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Jihlava po soutok s tokem Brtnice	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D084	Jihlava po soutok s tokem Brtnice	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující			
							vyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, fosfor, dusičnany	
		Tetrachlorethylen							

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace	DY100112	Jihlava - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100113	Luka nad Jihlavou - rekonstrukce ČOV a kanalizace, dostavba kanalizace	
Znečištěné toky	DY100287	Malý Beranov - výstavba kanalizace a ČOV	
Špičkování vodních elektráren	DY100288	Velký Beranov - výstavba kanalizace a ČOV	
Příčné překážky	DY100289	Puklice - výstavba kanalizace a ČOV	
	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D084	Jihlava po soutok s tokem Brtnice	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující			
							vyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5, fosfor / 04	
		Tetrachlorethylen							