

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41752000 (D089)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Jihlava po vzduťi nádrže Dalešice	Řád Strahlera	5	Důvod	výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, urbanizmus zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		vyhovující	pot. nevhovující	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D089	Jihlava po vzduťi nádrže Dalešice	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	nevhovující	nevhovující	nevhovující	
		pot. nevhovující		nevhovující		nevhovující		
		nevhovující						
UKAZATEL V NEVHOVUJÍCÍM STAVU								
			Cd, Hg	BSK5, dusičnany, fosfor	pyren			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky Urbanizace Překročení limitů organického zneč. Znečištěné toky Spíčkování vodních elektráren Příčné překážky	DY100016	Okříšky - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	
	DY100120	Třebíč - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
	DY100122	Třebíč - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	
	DY100192	Vladislav - výstavba kanalizace a ČOV, napojení obce Číměř	
	DY100298	Kožichovice - výstavba kanalizace	
	DY100299	Příbyslavice - výstavba kanalizace, II. etapa	
	DY100307	Kouty - výstavba ČOV a kanalizace	
	DY100308	Čechtín - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
	DY100314	Klučov - výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV	
	DY100322	Střítež - výstavba kanalizace a napojení na ČOV Třebíč	
	DY130022	TRADO s.r.o. Třebíč - sanace	
	DY130027	PBS Třebíč, a.s. - sanace	
	DY130035	Skládka Pozdátky - sanace	
DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání		
DY100370	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		vyhovující	pot. nevhovující	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D089	Jihlava po vzduťi nádrže Dalešice	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	nevhovující	nevhovující	nevhovující	
		pot. nevhovující		nevhovující		nevhovující		
		nevhovující						
UKAZATEL V NEVHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
			Cd, Hg / 04	BSK5, fosfor / 04	pyren		biologie / 04	