

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 22501

NÁZEV VÚ Dolnomoravský úval - severní část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22501	Dolnomoravský úval - severní část	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	DY130049	Colorlak a.s. Staré Město - sanace
	DY130050	Křížné cesty - sanace
	DY100501	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	DY100502	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22501	Dolnomoravský úval - severní část	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		