

TC 2.1j Vyhodnocení biologických složek ekologického stavu – fytoplankton (dle chlorofylu-a)

Pracovní číslo vodního útvaru	Identifikátor vodního útvaru	Název vodního útvaru	Přímé hodnocení - monitoring	Nepřímé hodnocení - všeob. fyz. - chem. složky	Fytoplankton (dle chlorofylu-a) - celkové hodnocení
M020	40197030	Desná po ústí do toku Morava	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M021	40202000	Morava po soutok s tokem Moravská Sázava	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M034	40263000	Morava po soutok s tokem Třebůvka	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M043	40316000	Třebůvka po ústí do toku Morava	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
M056	40440000	Morava po soutok s tokem Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M072	40510000	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Ratibořka	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M079	40532000	Vsetínská Bečva po ústí do toku Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M089	40559000	Rožnovská Bečva po ústí do toku Bečva	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M109	40660000	Morava po soutok s tokem Haná	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M122	40719030	Haná po ústí do toku Morava	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
M149	40847000	Dřevnice po ústí do toku Morava	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
M165	40922000	Olšava po ústí do toku Morava	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
M171	40939110	Morava po soutok s tokem Radějovka	vyhovující	vyhovující	vyhovující
M174	41049000	Morava po státní hranici	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující