List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40655060 (M101)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Romže po soutok s tokem Hloučela	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M101	Romže po soutok s tokem Hloučela	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek
Znečištěné toky

Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100112	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
MO100037	Konice - výstavba ČOV a kanalizace	
MO100042	Kostelec na Hané - rekonstrukce kanalizace, napojení obce Bílovice	
MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M101	Romže po soutok s tokem Hloučela	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor / 04		biologie / 04		