

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40924230 (M167)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Dlouhá řeka po ústí do toku OR Moravy, Vnorovy - Rád Strahlera		4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M167	Dlouhá řeka po ústí do toku OR Moravy, Vnorovy - Uh. Ostroh	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVHOVUJÍCÍM STAVU								fosfor, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Zatížení z plošného znečištění	MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
Nadměrná vodní eroze v krajině	MO100005	Boršice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Znečištěné toky	MO100009	Buchlovice - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	
Příčné překážky	MO110027	VH uzel Nedakonice - revitalizace Dlouhé řeky (Morávky)	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M167	Dlouhá řeka po ústí do toku OR Moravy, Vnorovy - Uh. Ostroh	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								fosfor, dusičnany / 04
								biologie / 04