

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 16240

**NÁZEV VÚ** Kvartér Valové, Romže a Hané

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16240	Kvartér Valové, Romže a Hané	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	MO100302	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	MO130043	JMP Prostějov - sanace

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16240	Kvartér Valové, Romže a Hané	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		