

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 22201

NÁZEV VÚ Hornomoravský úval - severní část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22201	Hornomoravský úval - severní část	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	MO100302	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	MO130011	Olomouc - Nefedín - sanace
	MO130037	Slavotín-Stará pískovna - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22201	Hornomoravský úval - severní část	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		