


Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy 2010 - 2015

Olšinka po ústí do toku Kotojedka		Pracovní číslo VÚ	M128
Kraj (kraje)	Zlínský	ID	40765000
Vodoprávní úřad (úřady)	Kroměříž	ČHP	4-12-02-115


1. Charakteristika vodního útvaru

128




Počet obyvatel	2 483
Kategorie	řeka
Typ	22114
Ekoregion	Karpaty
Nadmořská výška [m n. m.]	200-500
Geologický typ	křemitý
Řád Strahlera	4
Plocha povodí [km ²]	34,78
Délka páteřního toku [km]	8,3
Staničení páteřního toku [km]	0,0-8,3

Návaznost vodních útvarů



Hydrologické charakteristiky uzávěrového profilu (neověřená data) [m ³ /s]	Q _a	0,1
	Q _{330d}	0,0
	Q ₁	8
	Q ₁₀₀	39

Mapa vodního útvaru



Využití území		
Popis	%	km ²
Umělé přetvořené plochy	7,8	2,7
Orná půda	75,4	26,2
Trvalé plodiny	1,5	0,5
Travní porosty	0,3	0,1
Smíšené zemědělské oblasti	3,1	1,1
Les, polopřirodní vegetace	12,0	4,2
Mokřady	0,0	0,0
Vody	0,0	0,0

2. Chráněná území vázaná na vodní prostředí

ID	Název CHÚ	Druh

*) EVL - evropsky významná lokalita, PO - ptačí oblast

PP - přírodní památka, PR - přírodní rezervace

3. Užívání vody (stav z VH bilance roku 2008)

Odběry vody povrchové				
Odvětví	Skutečné		Povolené	Počet odb.
	tis.m ³ /rok	l/s	tis.m ³ /rok	
vodovody				
zeměděl.				
energetika				
průmysl				
ostatní				
celkem	0,0	0,0	0,0	0

Výčet odběrů	Vodní tok	Účel *	l/s

Vypouštění vod				
Odvětví	Skutečné		Povolené	Počet vyp.
	tis.m ³ /rok	l/s	tis.m ³ /rok	
komunální	69,2	2,2	120,0	1
zeměděl.				
energetika				
průmysl				
ostatní				
celkem	69,2	2,2	120,0	1

Výčet vypouštění	Vodní tok	Typ *	l/s
Zborovice a Medlov ČOV	Lipinka	K	2,2

* V - veřejné vodovody, K - komunální vypouštění, Z - zemědělství, E - energetika, P - průmysl, J - ostatní

Odběry vody podzemní				
Odvětví	Skutečné		Povolené	Počet odb.
	tis.m ³ /rok	l/s	tis.m ³ /rok	
vodáren.				
ostatní				
celkem	0,0	0,0	0,0	0

Významné odběry	Místo	Účel *	l/s

Významná akumulace vody			
Nádrž	Vodní tok	Obj. [mil.m ³]	Odběr [mil.m ³ /r]

Bodové znečištění - souhrnné údaje [t/rok]				
BSK ₅	CHSK _{Cr}	N-NH ₄	N _{anorg}	P _{celk.}
0,450	2,394	0,381	1,045	0,159

Plošné znečištění	
Dusík - bilanční přebytek [kg/ha/rok]	46,97
Fosfor - vstup erozí [kg/ha/rok]	4,93
Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	0,5

Další vlivy

Významný převod vody	
Název	Kapacita [m ³ /s]

4. Monitoring jakosti povrchových vod v období 2005 - 2010

Kód profilu	Vodní tok	Název	Říční km	Reprezentativní	Použit pro hodnocení	Poznámka
505-024	Olšinka	Zdounky		ano	ne	

5. Hodnocení stavu vodního útvaru

Profily použité pro hodnocení									
Kód profilu	Tok			Název	Ukazatele překračující limity				Poznámka
Ekologický stav									
FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY				BIOLOGICKÉ SLOŽKY					
V.F-CH.L.		SPECIF. ZNEČ. L.		RYBY		BENTOS		CHLOROFYL	
Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé
-	PN	V	V	PN	c	-	PN	-	-
pot. nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		-	
pot. nevyhovující				pot. nevyhovující					
pot. nevyhovující									

Chemický stav			
SYNTECKÉ LÁTKY		KOVY	
Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé
-	V	-	V
vyhovující		vyhovující	
vyhovující			

Celkový stav VU	
Ekologický stav	Chemický stav
pot. nevyhovující	vyhovující
Celkový stav	
pot. nevyhovující	

Silně ovlivněný vodní útvar	
HMWB	Důvody vymezení
ne	

Vyvětlivky: V - vyhovující, PN - potenciálně nevyhovující, N - nevyhovující, HMWB - silně ovlivněný vodní útvar

*) dle předběžného vymezení HMWB byl vodní útvar vyhodnocen jako přírodní nebo silně ovlivněný a následně zařazen do skupiny:

A - vodní útvary s nenávratně změněným stavem bránícím dosažení dobrého ekol. stavu a se zřejmě nenahraditelným užíváním

B - vodní útvary s vysokou pravděpodobností nedosažení dobrého ekologického stavu,

C - vodní útvary s rizikem nedosažení dobrého ekol. stavu, které však bude nutné posoudit po ustanovení referenčních podmínek.

Hydromorfologické ukazatele								
Vodní tok (správce *)	Délka [km]	Říční kontinuum - počet		Vzdouvání	Zpevnění břehů a koryta	Podélné hráze	Zastavěná území	Zatrubnění
		překážek	s rybochody					
Olšinka (ZVHS)	8,3	1	0		3,4			0,2

*) PM - Povodí Moravy, s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky, s.p.

6. Záplavová území

Úseky toků se stanoveným záplavovým územím			
Tok	Říční km	Správce	Záplavové území stanoveno kým, kdy

7. Návrh opatření ve vodním útvaru

Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí			
Kanalizace a ČOV			
ID opatření	Název opatření	Prog. opatř.	Poznámka

Staré ekologické zátěže				
ID opatření	Název opatření	Obec	Prog. opatř.	Poznámka
MO130068	Pilana Tools, a.s. Zborovice	Zborovice	ne	

Revitalizace vodních toků a odstraňování migračních překážek				
ID opatření	Název opatření	Správce v.t.*	Prog. opatř.	Poznámka

*) PM - Povodí Moravy, s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky, s.p.

Obecná opatření		
ID opatření	Název opatření	Poznámka
MO100119	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	

Opatření na úseku ochrany před povodněmi				
ID opatření	Tok, lokalita (správce)	Ř. km	Navrhované opatření	Poznámka
MO130179	Olšinka, Zdounky, Zdislavice (ZVHS)	0 - 7.1	studie odtokových poměrů	

Plánované komplexní pozemkové úpravy			
Katastrální území	Obec	Pozemkový úřad	Poznámka
Litenčice	Litenčice	Kroměříž	plánované
Morkovice	Morkovice-Slížany	Kroměříž	plánované
Slížany	Morkovice-Slížany	Kroměříž	plánované
Troubky	Troubky-Zdislavice	Kroměříž	plánované
Zdislavice	Troubky-Zdislavice	Kroměříž	plánované

8. Odhad dopadu opatření k r. 2015 na celkový stav

Celk. stav VU
pot. nevyhovující

Poznámky k navrhovaným opatřením: